

роб. в компетенцию



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Е.А. Шапкина
« 20 » сентя 2017г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Региональный детский сад «Сказка» с.Крымское Сакского района Республики Крым
№37

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
- 1.2. Адрес объекта 296533 Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, дом 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3070.1 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1989г., последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет , капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), полное - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Региональный детский сад «Сказка» села Крымское Сакского района Республика Крым; краткое - МБДОУ «Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 296533 Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, дом 8
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (*государственная; негосударственная*) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность) муниципальная.
- 1.11. Наименование вышестоящей организации отдел образования администрации Сакского района Республики Крым.
- 1.12. Адрес и другие координаты вышестоящей организации 296500, г. Саки, ул. Бурденко, 1 mail: rayonosaki@mail.ru , тел.: 2-34-39, факс 2-36-07.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности Образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, предоставление образовательных услуг;
- 2.3 Форма оказания услуг на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития;
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 137 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

рейсовый автобус, остановка конечная с. Крымское,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) 800 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4 перекрестки Нет.

3.2.5 информация на пути следования к объекту Нет.

3.2.6 перепады высоты на пути Нет.

их обустройство для инвалидов на коляске Нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2, 3, 4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ (К)	1	5,6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	2	6,7,8,9,10,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		12,13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У), ДУ(К)	8	14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	-	16,17,18
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1,2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ДУ

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа в здание, обозначить направление движения ко входам для МГН (маломобильных групп населения), отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а так же организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность усиления звука (индукционная петля), разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках требуется, произвести текущий ремонт покрытия путей движения, привести пороги на входах в зоны целевого назначения к нормативу, оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно нормативам для данной категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на площадке главного входа, привести пороги к нормативу.

Для обеспечения полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе и на прилегающей территории, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Доступно частично всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____


5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» июня 2017г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «22» июля 2017г.
3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20___ г.

Размещение информации
на Карте доступности субъекта РФ
СОГЛАСОВАНО

« ____ » _____ 20__ г.



АНКЕТА
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Региональный детский сад «Сказка» с.Крымское Сакского района Республики Крым

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 37

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
1.2. Адрес объекта 296533 Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, дом 8
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3070.1 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1989г., последнего капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), полное - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Региональный детский сад «Сказка» села Крымское Сакского района Республика Крым; краткое - МБДОУ «Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 296533 Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, дом 8
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная; негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность) муниципальная.
1.11. Наименование вышестоящей организации отдел образования администрации Сакского района Республики Крым.
1.12. Адрес и другие координаты вышестоящей организации 296500, г. Саки, ул. Бурденко, 1 mail: rayonosaki@mail.ru, тел.: 2-34-39, факс 2-36-07.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности Образование.
2.2 Виды оказываемых услуг предоставление услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, предоставление образовательных услуг;
2.3 Форма оказания услуг на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту дети.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития;
2.6 Плановая мощность: посещаемость (число посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 137 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

рейсовый автобус, остановка конечная с. Крымское,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **Нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) **800 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да.**

3.2.4 перекрестки **Нет.**

3.2.5 информация на пути следования к объекту **Нет.**

3.2.6 перепады высоты на пути **Нет.**

их обустройство для инвалидов на коляске **Нет.**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Обследование объекта (с определением состояния доступности и мер адаптации)

5.1 Проведено **21.06.2017г**

дата

организация, проводившая обследование

заключение о состоянии доступности и необходимости адаптации

5.2 Необходимо провести (да; нет); предполагаемое время

Анкету заполнил заведующий МБДОУ «Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское
Смоглюк А.В. координаты для связи +79788532945





АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Региональный детский сад «Сказка» с.Крымское Сакского района Республики Крым
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 37

Сакский район, Республика Крым

«22» июня 2017г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта МБДОУ «Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское
- 1.2. Адрес объекта Республика Крым, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, д. 8
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, 3070.1 кв.м
 - часть здания _____ -- _____ этажей (или на _____ этаже), _____ -- _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10000 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1989г., последнего капитального ремонта --
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ -- _____, капитального -- _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) полное - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Региональный детский сад «Сказка» села Крымское Сакского района Республика Крым; краткое - МБДОУ «Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 296533 Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, дом 8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

1. Реализация основных и адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Психолого-педагогическое сопровождение;
3. Присмотр и уход

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

рейсовый автобус, остановка конечная с. Крымское

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 800 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (бордюры) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2, 3, 4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ (К)	1	5,6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	2	6,7,8,9,10,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		12,13
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У), ДУ (К)	8	14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	-	16,17,18
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1,2

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ДУ

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа в здание, обозначить направление движения ко входам для МГН (маломобильных групп населения), отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а так же организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность усиления звука (индукционная петля), разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется, произвести текущий ремонт покрытия путей движения, привести пороги на входах в зоны целевого назначения к нормативу, оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно нормативам для данной категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на площадке главного входа, привести пороги к нормативу.

Для обеспечения полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе и на прилегающей территории, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2019г.г.
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступен частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (**собственником объекта**);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа(входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 2 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Председатель комиссии Заместитель главы администрации, Шапкина Е.А.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)


Члены комиссии:

заместитель начальника департамента труда и социальной
защиты населения администрации, Кучерук В.П.
(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Начальник отдела предоставления льгот и организации государственной
поддержки ветеранов и инвалидов департамента труда и социальной
защиты населения администрации, Плакун Н.П.
(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Методист ИМО МКУ «ЦОО и ДО» Сакского района», Романюк С.В.
(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Начальник отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных
отношений и наружной рекламы администрации, Абдуллаев Т.Р.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и
муниципального имущества, Петрик И.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

председатель Сакской районной организации ветеранов и инвалидов войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов, Довженко З.И.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

Заведующий МБДОУ «Сказка» с.Крымское, Смоглюк А.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Региональный детский сад «Сказка» с.Крымское Сакского района Республики Крым
Республика Крым, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, д. 8**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	-	к, г, с, у, о	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3,4	Отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения	к, г, с	установка визуальной информации, тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-		-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		1,2,3,4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес: МБДОУ « Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское, 296533, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, 8

№. п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		5	есть перила	к, о, с, г, у	Привести перила в соответствие с СП	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Установить пандус	к, о	Установить пандус 5-8%	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Отсутствует тактильная информация об учреждении	с	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		6	Отсутствует световой и звуковой маяк, порожки 4,5 см	с, г, к, о	Привести порожки в соответствие с СП, Установка светового и звукового маяка	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		7	-	к, о, с, г, у	-	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							текущий ремонт, ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У), ДУ (К)	1	5,6,7	ремонт (текущий), ТСР (технические средства реабилитации)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес: МБДОУ « Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское, 296533, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8	Отсутствуют тактильные обозначения	с, к, о	Установка тактильных табличек	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет		10,11	-	к, о, с		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	к		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-			
3.5	Дверь	есть		6,7	Дверной проём 80 см.	к	Привести в соответствие с СП	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		8,9	-	к, о, с, г, у		-
	ОБЩИЕ требования к зоне							текущий ремонт, ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	2	6,7,8,9,10,11	текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес: МБДОУ « Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское, 296533, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		12,13	Порожки 4,5 см Дверной проём 80 см; Отсутствуют тактильные обозначения	к, о, с, г, у	Привести в соответствие с СП; Установка тактильных табличек и направляющих полос	текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Дверной проём 80 см.	к, о, с, г, у	Привести в соответствие с СП	текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Порожки 4,5 см	к, о, с, г, у	Привести в соответствие с СП	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		12,13	ремонт (текущий), ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	--	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес: МБДОУ « Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское, 296533, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		14,15	Дверной проём 80 см; Отсутствуют тактильные обозначения	к, о, с, у	Установка тактильных обозначений	текущий ремонт, ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт, ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (О, С, Г, У), ДУ(К)	8	14,15	текущий ремонт, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес: МБДОУ «Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское, 296533, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	16,17,18	-	Г	Установить	Текущий ремонт, ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует звуковое оповещение	С	Установить	Текущий ремонт, ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	С	Изготовление и установка табличек	Текущий ремонт, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	Установить	Текущий ремонт, ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	-	16,17,18	Текущий ремонт и индивидуальное техническое решение

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Результаты фотоподтверждения:

**1. Территория, прилегающая к зданию (участка)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Региональный детский сад «Сказка» с.Крымское Сакского района Республики Крым
Республика Крым, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, д. 8**



Фото №1 – Вход на территорию



Фото №2 – Прилегающая территория



№ 3, 4 –Путь движения на территории (дорожки)

2. Вход в здание
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Региональный детский сад «Сказка» с.Крымское Сакского района Республики Крым
Республика Крым, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, д. 8



Фото №5 – Вход в здание



Фото № 6- Входная дверь



фото №7-Тамбур

**3. Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ «Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское,
296533, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, 8**



Фото №8, 9 – Пути движения внутри здания (коридор)



Фото 10, 11 – Лестница внутри здания

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ « Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское,
296533, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, 8**



Фото № 12, 13 – Зона оказания услуг (кабинетная форма)

**5. Санитарно-гигиенические помещения
МБДОУ «Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское,
296533, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, 8**



Фото №14 – Женский туалет




Фото №15 – Мужской туалет

**6. Система информации на объекте
МБДОУ «Региональный детский сад «Сказка» с. Крымское,
296533, Сакский район, с. Крымское, ул. Мира, 8**



Фото №16, 17, 18 – Система информации на объекта